

令和元年から令和4年に生産した冷凍冷蔵車の一部車両につきまして、令和6年9月11日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出しました。

ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、弊社からダイレクトメールでご案内させていただきますので、お早目に点検・修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

リコールの概要

1. 不具合の状況

冷凍冷蔵車のコンデンサ行き配線において、配索作業が不適切なため、走行振動等により燃料ホースと干渉するものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料漏れに至るおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、コンデンサ行き配線の配索を点検し、配索が不適切な場合は正しい状態に修正します。なお、燃料ホース、コンデンサ行き配線又はその両方に損傷が認められる場合は、損傷している部品を新品と交換します。

3. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-XZC675M	デュトロ	XZC675-0004809～XZC675-0005390 令和2年9月25日～令和4年2月17日	68	
	2KG-XZU675M		XZU675-0012546～XZU675-0014916 令和2年8月3日～令和4年2月25日	3	
トヨタ	2KG-XZC675	ダイナ	XZC675-0004499～XZC675-0005433 令和元年9月4日～令和4年2月18日	63	
	2KG-XZU675		XZU675-0011333～XZU675-0014783 令和元年9月4日～令和4年3月11日	7	
	2KG-XZU695		XZU695-0004998～XZU695-0005694 令和元年11月29日～令和3年12月1日	12	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年9月4日～令和4年3月11日	(計 153)	

注意：

- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので、詳細については、下記【お問い合わせ先】までご連絡をお願い申し上げます。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。


お客様へのお願い

ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、弊社からダイレクトメールでご案内させていただきますので、お早目に点検・修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますことを、心からお詫び申し上げます。

【お問い合わせ先】

トヨタ車体株式会社 品質保証部 品質情報室
TEL：0566-36-8129
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00
(土日、弊社所定の休日を除く)

改善箇所説明図



冷凍機のコンデンサ行き配線において、配索作業が不適切なため、走行振動等により燃料ホースと干渉するものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料漏れに至るおそれがあります。

改善の内容

全車両、コンデンサ行き配線の配索を点検し、配索が不適切な場合は正しい状態に修正します。なお、燃料ホース、コンデンサ行き配線又はその両方に損傷が認められる場合は、損傷している部品を新品と交換します。

識 別

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5531のステッカーを貼付します。